



表控与步进电机和伺服电机的接线图

伺服电机与步进电机的接线原理相同,最主要的是要掌握脉冲和方向的接线方法。下面分别展示单轴、两轴和 4 轴步进电机与驱动器的接线原理,驱动器的其他接线参看商家对应型号的接线方法。


一、单轴接线图



二、两轴接线图



三、四轴接线图



四、表控输入输出接线示意图

